

ATLAS FILO EKSPERTİZ A.Ş.

Maslak Mah. Buyukdere Cad. No: 123 · İstanbul

Rapor No
Plaka
Şase No
Tarih

EKS-2026-0481
34 FKH 981
WAUZZZ8K7DA123456
27.04.2026 15:00

Audi A4 2.0 TDI 2022

Satıcı Bilgileri

Ad/Soyad Ahmet Kaya
Telefon 0544 366 45 12
E-posta ahmet.kaya@example.com

Alıcı Bilgileri

Ad/Soyad Mehmet Kara
Telefon 0533 742 12 80
E-posta mehmet.kara@example.com

Bayi Bilgileri

Bayi Maslak Ekspertiz Merkezi
Telefon 0212 555 12 12
E-posta maslak@atlasfiloekspertiz.com
Adres Maslak Mah. Buyukdere Cad. No: 123, İstanbul

Araç Bilgileri

Plaka	34 FKH 981	Marka	Audi
Model	A4 2.0 TDI	Şase No	WAUZZZ8K7DA123456
Üretim Yılı	2022	Kilometre	58.750 km
Araç Rengi	Gri	Beygir (HP)	190
Vites	Otomatik	Yakıt Türü	Dizel
Motor Türü	2.0 TDI	Kasa Tipi	Sedan
Silindir Hacmi	1968 cc		

Ekspertiz Bilgileri

Paket Tam Ekspertiz

Uzman -

Genel Notlar

Araç genel kondisyonu iyi. Sol arka camurluk değişen, tavan ve ön tampon boyalı; sasi ve podye bölgelerinde işlem tespit edilmedi. Test sırasında olagan dışı ses veya titreşim gözlenmedi.

Araç Şeması



Kaporta, Boya ve Şasi

Kaporta panelleri, boya durumu ve görünüş bazlı parça özeti.

Motor Kaputu	Orijinal	Tavan	Lokal boya
		Not: Gunes yanigi duzeltme	
Bagaj Kapağı	Boyali-işlemlı	Ön Panel	Orijinal
Not: Boya + duzeltme			
Arka Panel	Orijinal	Ön Tampon	Boyali
		Not: Sürtme kaynaklı lokal boya	
Arka Tampon	Orijinal	Sol Ön Çamurluk	Orijinal
Sol Ön Kapı	Lokal boya ayar	Sol Arka Kapı	Orijinal
Not: Boya farki duzeltme			
Sol Arka Çamurluk	Değişen	Sol Marşpiyel	Orijinal
Not: Hasar sonrası değişim			
Sol Frangart	Orijinal	Sol Arka Gövde	Orijinal
Sağ Ön Çamurluk	Orijinal ezik	Sağ Ön Kapı	Orijinal
Not: Ufak gocuk			
Sağ Arka Kapı	Orijinal	Sağ Arka Çamurluk	Orijinal
Sağ Marşpiyel	Orijinal	Sağ Frangart	Orijinal
Sağ Arka Gövde	Orijinal	Alt Taban Sacı	Orijinal
Bagaj Havuzu	Orijinal	Dolu Göçükleri	Orijinal
Ezikler Ve Çizikler	Orijinal	Far Ayakları	Orijinal
Sağ Arka Direk	Orijinal	Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	Orijinal
Sağ Arka Podye	Orijinal	Sağ Arka Şase	Orijinal

Sağ Kılıç Sacı Orijinal

Sağ Orta İç Direk Orijinal

Sağ Ön İç Direk Orijinal

Sağ Ön Şase Orijinal

Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı Orijinal

Sol Arka Şase Orijinal

Sol Orta Direk Orijinal

Sol Ön Cam Direği Orijinal

Sol Ön Podye Orijinal

Sağ Orta Direk Orijinal

Sağ Ön Cam Direği Orijinal

Sağ Ön Podye Orijinal

Sol Arka Direk Orijinal


Sol Arka Podye Orijinal

Sol Kılıç Sacı Orijinal

Sol Orta İç Direk Orijinal

Sol Ön İç Direk Orijinal

Sol Ön Şase Orijinal



Motor, Şanzıman ve Mekanik

Motor, aktarma ve yürüyen aksamla ilgili temel mekanik kalemler.

Üst Motor Kapağında Buhar	İyi	Ateşleme Sistemi	İyi
Yakıt Sistemi	İyi	Motor Yağı Seviyesi	İyi
Motorda Harici Ses	İyi	Motor Soğutma Suyu	İyi
Motor ve Şanzıman Kulakları	İyi	Motor Üst Külbütörü	İyi
Egzozda Harici Duman	İyi	Turboda Harici Ses	İyi
Enjektörler	İyi	Radyatör Peteği	İyi
Soğutma Fanları	İyi	Şarj Dinamosu	İyi
Tork Konvertörü	İyi	Krank Keçesi	İyi
Volant	İyi	Kalorifer Isıtma	İyi
Marş Dinamosu	İyi	Şanzıman Vites Geçişleri	İyi
Priz Direk Bilyası	İyi	Debriyaj Baskı Balata	İyi
Akü Voltaj	İyi	Fren Diski ve Balata	İyi
Amortisör Takoğu	İyi	Amortisörler	İyi
Helezon Yayları	İyi		

Araç Altı Kontrolleri

Lift altında yapılan sızdırmazlık ve yürüyen aksam kontrolleri.

Motorda Su Kaçağı	İyi	Motorda Yağ Kaçağı	İyi
Şanzımanda Yağ Kaçağı	İyi	Diferansiyelde Yağ Kaçağı	İyi
Turbo Ve Intercooler Yağ Kaçağı	İyi	Hidrolik Yağ Kaçağı	İyi
Cam Suyu Kaçağı	İyi	Gözle Görülebilen Kayışlar ve Gergiler	İyi
Egzoz Tertibatı	İyi	Motor Alt Muhafaza	İyi
Karter	İyi	Direksiyon Kutusu	İyi
Vites Kutusu	İyi	Taban Plastik Bakalitleri	İyi
Fren Hortumları	İyi	Şaft	İyi
Rotlar	İyi	Rot Başları	İyi
Alt Rotiller	İyi	Tabla Ve Fişekleri	İyi
Yakıt Deposu	İyi		

Dyno Test

Dyno üzerinde motor gücü, tork ve aktarma performans değerlendirmesi.

Motor Güç Performansı

İyi

Motor Tork Performansı

İyi

Şanzıman Vites Performansı


İyi

Aktarma Organları Performansı

İyi

Dyno Test Genel Değerlendirme


İyi



Fren Testi

Fren kuvveti, denge ve el freni performans ölçüm sonuçları.


Ön Fren Dengesi	İyi	Arka Fren Dengesi	İyi
Ön Fren Kuvveti	İyi	Arka Fren Kuvveti	İyi
El Freni	İyi	ABS Fren Sistemi	İyi
Fren Test Genel Değerlendirme	İyi		



Yanal Kayma

Aks hizalama, rot ayarı ve yanal kayma test değerlendirmesi.

Ön Aks Yanal Kayma	İyi	Arka Aks Yanal Kayma	İyi
Rot Ayarı Durumu	İyi	Rot Balans Durumu	İyi
Yön Düzgünlüğü	İyi	Yanal Kayma Test Genel Değerlendirme	İyi



İç, Dış ve Lastikler

Kabin ekipmanları, dış aydınlatma ve lastik değerlendirmeleri.

Cam Mekanizması / Cam Tuşları	Çalışıyor	Ayna Ayar Tuşu / Katlama	Çalışıyor
Silecek / Sinyal Kolları	Çalışıyor	Sunroof	Çalışıyor
İç Tuşlar	Çalışıyor	Kalorifer ve Yönleri	Çalışıyor
Ekran / Km Saati	Sorunsuz	Koltuk Ayar Kolları	Çalışıyor
Elektrikli Koltuk	Çalışıyor	Koltuk Isıtma	Çalışıyor
Kapı İç Açma Kolları	Çalışıyor	Kapı Kilit Kontrolleri	Çalışıyor
Emniyet Kemerleri	Sorunsuz	Radyo CD Çalar	Çalışıyor
Tavan Döşemesi	Temiz	Kapı Döşemeleri	Temiz
Paspaslar	İyi	Gösterge Paneli	Temiz
Bagaj Kapağı Mekanizması	Sorunsuz	Stepne	Var
Kriko ve Aletler	Tam	Far Ayarları	Normal
Sis Farları	Çalışıyor	Stop Lambaları	Çalışıyor
Sinyal Lambaları	Çalışıyor	Plaka Aydınlatma	Çalışıyor
Sol Ön Lastik	İyi	Sağ Ön Lastik	İyi
Sol Arka Lastik	İyi	Sağ Arka Lastik	İyi

OBD

Elektronik sistemlerin hata kaydı ve temel işlev durumları.

Motor Elektroniği (ECU) Arıza İkazı Hata Kodu Yok

Airbag (Hava Yastığı) Sistemi Hata Kodu Yok

Dijital Klima Elektroniği Hata Kodu Yok

Lastik Basınç (TPMS) Sensörleri Hata Kodu Yok

Merkezi Elektronik / BCM Hata Kodu Yok

Park Sensörleri Hata Kodu Yok

Diğer Beyin Aktif/Pasif Arıza Kayıtları Hata Kodu Yok

ABS / ESP / ESR Fren Elektroniği Hata Kodu Yok


Otomatik Şanzıman Elektroniği Hata Kodu Yok

Elektrikli Direksiyon Kumanda Elektroniği Hata Kodu Yok

Akü İkazı ve Voltaj Durumu Hata Kodu Yok

Gösterge Paneli Elektronikleri Hata Kodu Yok


Multimedya / Radyo Çalışıyor



Airbag Kontrol Modülü

Hava yastığı ve ilişkili güvenlik ekipmanlarının durum kayıtları.

Sürücü Hava Yastığı (Direksiyon)	Orijinal	Yolcu Hava Yastığı (Torpido / Ön Göğüs)	Orijinal
Sol Perde Hava Yastığı	Orijinal	Sağ Perde Hava Yastığı	Orijinal
Sürücü Diz Hava Yastığı	Orijinal	Yolcu Diz Hava Yastığı	Orijinal
Yan Hava Yastıkları (Koltuklar)	Orijinal	Emniyet Kemerі Direnç ve Fiş Kontrolü	Orijinal




Genel

Ekspertiz uzmanının ek açıklamaları ve dikkat notları.

Genel Notlar

Arac genel kondisyonu iyi. Sol arka camurluk degisen, tavan ve on tampon boyali; sasi ve podye bolgelerinde islem tespit edilmedi. Test surusunda olagan disi ses veya titreşim gozlenmedi.



Değerlendirme ve Yasal Not

Yasal Not

Ekspertiz süreci, aracın yalnızca inceleme anındaki mevcut durumunu yansıtır.

İleride yaşanabilecek olası sorunların önüne geçmek adına, raporumuzda belirtilen kusurların onarılması ve aracın periyodik bakımlarının aksatılmaması şarttır. Hatalı kullanım, periyodik veya satış sonrası bakımların ihmal edilmesi sonucu yolda meydana gelebilecek arızalardan firmamız mesul tutulamaz.

Elektrikli, hibrit, turbo beslemeli veya atmosferik motorlu araçlarda; standart dışı yazılım (chip tuning vb.), uygunsuz yakıt kullanımı veya dengesiz şarj koşullarından kaynaklanan hasarlar işletmemizin sorumluluğunda değildir. Ekspertiz işleminin yapıldığı gün aracın noter satışının gerçekleşmemesi ve gerekli motor-mekanik bakımlarının yapılmaması halinde bu rapor geçerliliğini yitirir. Triger kayışı/zinciri, hava yastıkları (airbag) ve söküm işlemi gerektiren kapalı muhafaza içindeki aksamaların fiziki kontrolü yapılamamaktadır.

Yalnızca kullanım esnasında veya belirli koşullarda ortaya çıkabilecek sorunlar (soğuk motorda ilk marş zorlukları, ısıtma bujisi arızaları, enjektör vuruntuları, egzozdan duman atma; uzun yolculuklarda yağ veya su eksiltme; motor ısındıktan sonra şanzıman veya motordan gelen anormal sesler ve titremeler) ile araca satıcı tarafından eklenen kimyasal katkı maddeleriyle anlık olarak gizlenmiş kusurlar alıcının kendi sorumluluğundadır.

Aks ve dişli uğultusu gibi sadece hareket halinde ve yol testinde anlaşılabilecek arızaların kontrolü, müşterinin ekstra talebine (opsiyonel) bağlı olarak gerçekleştirilir. Kullandığımız dijital ölçüm cihazlarının tolerans değerleri, cihaz üreticilerine göre ufak sapmalar gösterebilir. Ayrıca dış karoser kontrolleri sırasında araç üzerindeki yoğun kir veya yüzeysel katmanlar (seramik, folyo vb.) boya ölçüm hassasiyetini etkileyerek sapmalara yol açabilmektedir. Kasıtlı olarak örtbas edilmiş olan gizli ayıplardan doğrudan aracın satıcısı sorumludur.

Alıcı Müşteri
İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi
İsim / İmza

Bayi
Kaşe / İmza